



適切なメンテナンスがお客様を様々なリスクから守ります。

ヒュームフードなどで使用された有害ガスは、ダクトを通して、送風機により屋外に排出されます。定期的な点検が適切に行われていない場合、ベルト切れや駆動部の故障などにより、ヒュームフードなどの適切な開口風速が維持できなくなり、有害ガスが室内に漏出してしまうリスクがあります。

サービスプラン

外観検査～消耗品（ベルト・グリス・オイル等）の交換まで一式の作業をパッケージに。製品購入時にお申込みいただいた場合は、初年度のみ下記の特典が無償で付きます。

実施項目		購入時加入 特典	2年目以降 納品後加入
故障診断技術料	突然の故障時などに技術者が訪問し診断・調査	✓	✓
点検・作業項目			
外観検査	外観及び付属品に破損がないこと	✓	✓
作動検査	異常な振動、加熱、異音がないこと	✓	✓
プーリーの確認	モーター側、ファン側のプーリーに平行ずれと傾きがないこと	✓	✓
ベルトの交換	ベルトの交換作業（ベルト代含む）	✓	✓
グリスの交換 [※]	グリスの交換作業（グリス代含む）	✓	✓
オイルの交換 [※]	オイルの交換作業（オイル代含む）	✓	✓
報告書作成	作業報告書の作成・提出	✓	✓
故障部品・交換作業料	故障の際には、その修理に関わる部品代及び作業料を別途お見積りさせていただきます	別途有償	

●直動式は対象外となります。

※送風機の機種によりどちらか一方になります。

研究施設・設備機器のプロによる確かなサービスがリスクとコストの抑制に貢献します。

ORIENTALでは、研究設備機器の適正な機能を維持するためのメンテナンス契約を推奨しています。送風機だけでなく、ヒュームフードや安全キャビネットなど様々な研究設備のメンテナンス契約プランもご用意しております。

オリエンタル技研工業株式会社

建設業 / 国土交通大臣許可(特・般-2)第13775号 一級建築士事務所 / 東京都知事登録 第46513号

本社・東京支店 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-4

TEL. 03-3233-0821(代) FAX. 03-3233-0825

【ご注意】●パンフレット掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。●本パンフレットは印刷物のため、実際の製品カラーと異なる場合があります。●パンフレットでは、関連製品の仕様や付属品、ご注意事項について、全ての情報を掲載していません。●本製品をご使用の際は、取扱説明書を必ずお読み頂いたうえでご使用ください。●掲載内容は2024年4月現在のものです。

NO24-04-Maintenance Service Plan EF REV.02

メンテナンスサービス

各種メンテナンスサービスに関するお問い合わせはこちらから。

